

Por cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con el Departamento Comercial.



BS AS, ABRIL 2012

BOMBAS REEMPLAZADAS Y FUERA DE FABRICACIÓN

A-130	Reemplazada por la A-131 ST	04/05/2010
A-133	Fuera de Fabricación	10/05/2011
A-211	Reemplazada por la A-186	10/05/2010
A-230	Reemplazada por la A-330 ST	02/03/2011
C-138A	Reemplazada por la C-138	02/03/2012
D-212	Reemplazada por la D-213	02/05/2010
F-162	Fuera De Fabricación	04/05/2010
N-685	Fuera de Fabricación	04/05/2010
R-107	Fuera de Fabricación	02/05/2010
R-119	Reemplazada por la R-169 ST	24/11/2011
R-146 SP	Reemplazada por la R-146	02/05/2010
R-179	Reemplazada por la R-179 R/S	16/04/2012

DOLZ ARGENTINA S.A - Marcelo T. de Alvear 3894 - B1702CFU Ciudadela -
Pcia de Buenos Aires Argentina - Tel./Fax: (54 11) 4488 2849 / 3397